


Altis™

szafy i szafki wsporniki, szyny do mocowania aparatów



Informacje techniczne **str. 503**

Do budowy konstrukcji wsporczych i mocowania aparatów.

Pak. Nr ref. Profile do przycinania

10	0361 92	Długość 3 m – Profilowany
10	0361 94	Długość 2 m – Profilowany
10	0389 71	Profil o przekroju C Długość 2 m

Szyny do przycinania

10	0374 02	Niesymetryczna PN-EN 60 715
10	0374 04	Symetryczna PN-EN 60 715, głęb. 7,5 mm
10	0374 07	Symetryczna , głęb. 15 mm
10	0389 71	Profil o przekroju C
10	0477 22	Symetryczna , głęb. 7,5 mm, otworowana
10	0477 23	Symetryczna , głęb. 15 mm, otworowana

Wspornik kątowy 45°

10	0394 49	Zestaw 2 wsporników do montażu szyn pod kątem do 45°. Dostarczany z 4 śrubami M6, nakrętkami i podkładkami.
----	---------	---

Akcesoria montażowe

100	0347 46	Do płyt pełnych, pełnych na całą szerokość i płyt pośrednich Używać wkręta PZ nr 3.
100	0347 47	Śruba samogwintująca CBL Z 5,5 x 16.
500	0366 44	Śruba nawiercająca – samogwintująca CBL Z 5,5 x 19

100	0347 45	Do płyt Lina 12,5 Nit plastyczny wzmacniany Ø 6 mm do otworów Ø 6,5 mm
100	0347 45	Śruba z łbem H 4,8 mm x 16 nawiercająca – samogwintująca do Ø 3,3 mm
200	0347 50	Śruba z kapturkiem izolacyjnym nr ref. 0347 45

Do płyt perforowanych Lina 25

100	0364 40	Klipsy-nakrętki dostarczane bez śrub Do śrub M4
100	0364 41	Do śrub M5
100	0364 42	Do śrub M6

Do konstrukcji szaf i wsporników wielofunkcyjnych

50	0477 12	Do śrub M6
50	0477 13	Do śrub M8

Do płyt pełnych i perforowanych Lina 25, do szafek

100	0319 78	Element do mocowania opasek (szer. maks. 9,5 mm) – otwór Ø 7 mm na płycie pełnej lub perforowanej. Lina 25 do szafek. Opakowanie (100 szt.)
-----	---------	---

Pak. Nr ref. Akcesoria montażowe (cd.)

Na szynach PN-EN 60 715

		Część górna	Część dolna	Kolor
100	0364 58	Fixocap do śrub M3	śruba M5	Kremowy
100	0364 59	Fixocap do śrub M5	śruba M3	Czarny
100	0364 60	Fixocap do śrub M4	śruba M6	Biały
100	0364 65	Fixocap do śrub M6	śruby M4	Szary
100	0364 61	Fixocap do śrub M4		
100	0364 62	Fixocap do śrub M5		
100	0364 63	Fixocap do śrub M6		

Adapter

20	0364 66	Do montażu na szynie aparatów montowanych na szynę
----	---------	---

Na szynach PN-EN 60 715

100	0364 78	Do śrub M4
100	0364 79	Do śrub M6

Na szynach PN-EN 60 715

10	0044 16	Zaczep o szerokości 10 mm. Otwór gwintowany. Do śrub M4.
50	0044 17	Zaczep o szerokości 17,5 mm. Otwór bez gwintu 3,8 mm. Dostarczana ze śrubą Ø 3,5 mm. Długość 13 mm.

100	0374 39	Zaczep o szerokości 35 mm Otwory pod śruby M4 i M6
-----	---------	---

40	0364 69	Zaczep Fixomega do śrub M4
----	---------	----------------------------

Na profil o przekroju C

100	0364 82	Zapinka do śrub M6
20	0367 60	Nakrętka prostokątna ze śrubą CBL 6 x 10

Koszyczek z nakrętką

20	0364 50	Do montażu w otworze kwadratowym 8,3 x 8,3 mm. M4
20	0364 51	M5
20	0364 52	M6

Śruby

50	0367 75	Śruby M6–10 HF z podkładką dociskową
----	---------	--------------------------------------

